

[http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/sw/Rev.03.00/relnote\\_03\\_00\\_39.html](http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/sw/Rev.03.00/relnote_03_00_39.html)

Revision : 03.00.39

Release : Jun. 2021, ヤマハ株式会社

SWX2100-8G Rev.3.00.39リリースノート

---

SWX2100-8G Rev.3.00.35 からの変更点

---

#### ■バグ修正

[1] 異なるリビジョンへのファームウェア更新を実施したとき、ファームウェア更新完了後のフロー制御機能の状態がCONFIGスイッチNo.2と一致しなくなるバグを修正した。

[2] 破損したL2MSフレームを受信した際のエラーチェックを強化し、当該フレームが機器の動作に影響する可能性を排除した。

#### ■更新履歴

Jun. 2021, Rev.3.00.39 リリース

以上