

■ サービス関連商品

サービス名	機種名	影響有無	対処方法 ※「影響あり」の場合のみ	備考
ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ	PR-500KI/500MI RT-500KI/500MI RS-500KI/500MI	影響なし		
ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ	PR-400NE/400KI/400MI RV-440NE/440KI/440MI RT-400NE/400KI/400MI	影響なし		
ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ	PR-S300NE/S300SE/S300HI RV-S340NE/S340SE/S340HI RT-S300NE/S300SE/S300HI	影響なし		
ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ	PR-A300NE/A300SE RV-A340NE/A340SE RT-A300NE/A300SE	影響なし		
無線LANカード	SC-32NE/32SE/32KI	影響あり	カードを接続するPCのWindowsアップデートを実施願います。	ホームゲートウェイ/ひかり電話ルータ本体に取り付けている場合は影響はありません。 P C等にカードを取り付けて利用している場合に影響がある可能性があります。
無線LANカード	SC-40NE	影響なし		
スマート光ビジネスWi-Fi	-	影響なし		
フレッツ 光Wi-Fiアクセス	-	影響なし		
フレッツ・スポット	-	影響なし		
DoSPOT/ご当地Wi-Fi	-	影響なし		
モアテレビ (DXメディアコンセント)	-	影響なし		

■ 通信機器 (N T T仕様化商品)

カテゴリ	機種名	影響有無	対処方法 ※「影響あり」の場合のみ	備考
ブロードバンドルータ	Web Caster W100	確認中		
ブロードバンドルータ	Web Caster W200	確認中		
ブロードバンドルータ	Web Caster WH1000n	確認中		
ブロードバンドルータ	Web Caster V110	影響なし		
ブロードバンドルータ	Web Caster 3100SV ワイヤレスセット	影響なし		
無線LAN子機	Web Caster FT-STC-Na/g	確認中		ルータ本体に取り付けている場合は影響はありません。 P C等にカードを取り付けて利用している場合の影響について確認しております。
無線LAN子機	Web Caster FT-STU-Bng	確認中		
無線LAN子機	Web Caster FT-STC-Bna/g	確認中		
無線LAN子機	Web Caster FT-STE-Bna/g	確認中		
無線LAN子機	Web Caster FT-STC-Ba/g	確認中		
無線LAN子機	Web Caster FT-STC-Sa/g	確認中		
無線LAN対応アダプタ	WA-1100	確認中		アクセスポイントモードで利用されている場合は影響はありません。 その他のモードにおける影響について確認しております。
無線LAN対応アダプタ	WA-1100-S	確認中		アクセスポイントモードで利用されている場合は影響はありません。 その他のモードにおける影響について確認しております。
ひかり電話対応VoIPアダプタ	AD-200SE	影響なし		
ひかり電話対応VoIPアダプタ	AD-200NE	影響なし		
光ポータブル	PWR-100F	確認中		
光ポータブル	PWR-N1000	確認中		

光BOX*	HB-2000	影響あり	2017年12月7日より対策ファームウェアを提供しております。	光BOX* (HB-2000) バージョンアップ情報 https://www.ntt-west.co.jp/kiki/hikaribox/hb-2000/versionup/
光BOX*	HB-1000	影響あり	2018年2月28日より対策ファームウェアを提供しております。	光BOX* (HB-1000) バージョンアップ情報 https://www.ntt-west.co.jp/kiki/hikaribox/hb-1000/versionup/
光BOX*	HB-100	影響あり	メーカーサポート終了のため、対策は実施いたしません。	インターネット接続には、有線を使用することを推奨
光LINK PC	光 L I N K P C - T 4 1 N	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 4 1 N - O F	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - F 7 3 N - O F	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - N 5 9 D	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - N 5 1 N	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 4 0 N	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 4 0 N - O F	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 0 1 D	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 3 7 N	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 3 7 N - O F	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	光 L I N K P C - T 3 8 N	影響あり	Windowsアップデートを実施願います。	
光LINK PC	A R R O W S T a b W i - F i	確認中		
光LINKプリンタ	C o l o r i o E P - 8 0 4 A W	確認中		
映像端末	HC-1000 (クルリE)	確認中		
映像端末	ひかりシェアプレイス/光だんらんTV	確認中		
UTM	BizBoxUTM SSB5	影響なし		
UTM	BizBoxUTM SSB Standard	影響なし		
UTM	BizBoxUTM SSB Professional	影響なし		
UTM	BizBoxUTM SW SOHO	影響なし		
UTM	BizBoxUTM SW TZ300	影響なし		
UTM	BizBoxUTM SW TZ400	影響なし		
ビジネスフォン	NX-IPCL-PS - <1><W> (NX - I Pコードレス電話機)	確認中		
ビジネスフォン	NX-WL-AP - <1><W> (NX - 無線アクセスポイント)	確認中		中継機モードで利用している場合の影響について確認しております。
ビジネスフォン	A1-IPCL-PS - <1><W> (A1 - I Pコードレス電話機)	確認中		
ビジネスフォン	A1-WL-AP - <1><W> (A1 - 無線アクセスポイント)	確認中		中継機モードで利用している場合の影響について確認しております。
PBX	A1-WL-AP - <1><W> (A1 - 無線アクセスポイント)	確認中		中継機モードで利用している場合の影響について確認しております。
PBX	EPH-NR1002<>	確認中		中継機モードで利用している場合の影響について確認しております。
PBX	EPH-NR1001<1>	確認中		中継機モードで利用している場合の影響について確認しております。
PBX	EPH-NR1002<1>	確認中		中継機モードで利用している場合の影響について確認しております。
複合機	O F I S T A R S 2 6 0 0 C	確認中		
複合機	O F I S T A R S 3 6 0 0 C	確認中		
複合機	O F I S T A R S 2 6 1 0 C	確認中		
複合機	O F I S T A R S 3 6 1 0 C	確認中		
複合機	OFISTAR select KY-2540dw	確認中		
複合機	「41」USB無線LANアダプタ	確認中		
複合機オプション	B I G P A D 3 7 0 V 型	確認中		
複合機オプション	「E C 1 0 3 0 8 6」無線LANコンバーター	確認中		
複合機オプション	「G N 4 0 2 0」無線LAN-Bluetoothモジュール	確認中		
複合機オプション	「IB-35」Wi-Fi 直接対応無線LANインターフェイス	確認中		
複合機オプション	「42」無線LANモジュール (ファクシミリ用OP「42」無線LANモジュール)	確認中		
複合機オプション	「42」アンテナ (ファクシミリ用OP「42」アンテナ)	確認中		