

Biz Box ルータ 「N800」
ファームウェアリリースノート
Ver. 8. 6. 23C

Ver. 8. 6. 23C からの変更点

以下のとおり機能改善が行われました。

1. 本バージョンで修正された項目

■脆弱性対応

- [1] RFC の記述の不整合を起因とする OSPFv2 の脆弱性 (VU#229804) について対応した。
- [2] ISAKMP 実装の脆弱性 (NISCC#273756) について対応した。

以上