

パソコンとの接続について

本商品とパソコンを接続して通信を行うには、ご使用のパソコンに合ったソフトウェア をインストールする必要があります。必要な準備は、付属品のV30 Tower専用CD-ROMからインストールしたイージーウィザードによって行うことができます。 イージーウィザードをインストールする前に、パソコンと本商品を接続しないでください。

パソコンのOSと使用できるデータポート

本商品は、RS-232Cポート、USBポートにそれぞれパソコンを接続することができます。ただし、 USBポートはパソコンのOSによって使用できない場合があります。次の表でパソコンのOSと使用でき るポートを確認してください。

Windows®

パソコンのOS	使用できるデータポート	接続と設定方法
Windows [®] Me	USBポート	P38、41
	RS-232Cポート	P38、45
Windows [®] 98 Second Edition	USBポート	P38、41
	RS-232Cポート	P38、45
Windows® 98	USBポート	P38、41
	RS-232Cポート	P38、45
Windows [®] 95	RS-232Cポート	P38、45
Windows [®] 2000	USBポート	P38、41
	RS-232Cポート	P38、45
Windows NT [®] 4.0	RS-232Cポート	P38、45

Mac OS

パソコンのOS	使用できるデータポート	接続と設定方法
Mac OS 8.6、9、9.1	USBポート	P49
Mac OS 7.6、8.0、8.1、8.5、 8.6、9、9.1	RS-232Cポート	P49

) ワンポイント

USBポートをご利用になるには 本商品のUSBポートに接続するパソコンは、以下の条件を備えている必要があります。パソコンのOSが対応 していない場合は、OSのパージョンアップを行ってください。

パソコンがUSBポートを備えていること

●次のいずれかのOSがインストールされていること

Windows® Me, Windows® 98 Second Edition, Windows® 98, Windows® 2000, MacOS 8.6, MacOS 9, MacOS 9.1



ご使用のOSを確認するには

使用しているパソコンの基本ソフト(OS:オペレーティングシステム)がわからない場合は、次の手順で確認してください。
 Windows® Me、98、95、Windows® 2000、Windows NT® 4.0の場合デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンを右クリックする。
 ショートカットメニューの[プロパティ]をクリックする。
 [システムのプロパティ]画面の[全般]で、バージョンを確認する。
 Windows® 98のバージョンについて
 Windows® 98には、Windows® 98とWindows® 98 Second Editionの2つのバージョンがあります。
 Windows® 98 Second Editionのとき
 Windows® 98のとき



	9.ステム: Microsoft Windows 98 4.10.908 使用者: X005000000X X00000000X X0000-XXX-800000-40000 プレビュージ: Geruniañtel Pentiumô/11 Processor Telef Nachobyr 64.0MB Ø, RAM
--	---

Macintoshの場合

アップルメニューの [このコンピュータについて] をクリックする。 バージョンを確認する。

Mac OS 9のとき



'進備をする

2 Wirdows ®

3 M a c

0 S

4

リティの



ユーティリティをインストールするには

本商品の設定を行うために、付属品のV30 Tower専用CD-ROMからイージーウィ ザードと設定ユーティリティをインストールします。インストールを行う前に、起動 中のアプリケーションをすべて終了してください。 ここでは、次の作業を行います。

- INSネット64回線に接続する(●P28)
 本商品とパソコンは指示があるまで接続しないでください。
- 2 ユーティリティをインストールする

この作業が終わったら、次へお進みください。

- ・USBポートを使う場合(☞P41)
- ・RS-232Cポートを使う場合(●P45)

Windows® Me、Windows® 98 Second Edition、Windows® 98、Windows® 95、Windows® 2000、Windows NT® 4.0をご利用の場合は、次の手順でインストールします。

▲ 本商品とパソコンが接続されていないことを確認する。

2 INSメイトV30 Tower専用CD-ROMをCD-ROMドライブにセッ トする。 自動的にV30 Towerの案内ページが表示されます。





ワンポイント

自動的に案内ページが表示されない場合は 「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする。 CD-ROMをセットしたドライブの「V30Tower」アイコンをダブルクリックする。 「V30T. exe」をダブルクリックする。 以降は手順2へ進みます。

ユーティリティをアンインストールするには(P304)

🌒 お知らせ

ご使用前に必ず案内ページの「本CD-ROMのお取扱い上の注意」を開いてお読みください。 このページの内容は一例を示しています。 Windows[®] 95をご利用のとき、設定ユーティリティのインストール時に、システムファイル更新のメッセー ジ画面が表示された場合は、その画面の指示に従ってください。 Windows NT[®] 4.0はService Pack3、4、5または6をお使いください。 画面表示はお使いのパソコンにより一部異なる場合があります。



案内ページ

4 [OK]をクリックする。 セットアッププログラムが起動します。

3「ユーティリティのインストール」 をクリックする。

インストール確認画面が表示されます。



5 [次へ>]をクリックする。 ここで、パソコンの再起動をうながす画面 が出た場合は、画面の説明に従って[再起 動]をクリックしてパソコンを再起動した のち、この手順からやり直します。



1 準備 をする



ユーティリティをインストールするには

(前ページの続きです)



そ [再起動]をクリックする。 パソコンが再起動します。 ここで [INSメイトV30 Tower イージー ウィザードを起動する]がチェックされて いる場合は、パソコンが再起動したのち、 イージーウィザードが起動します。 EDS/HV30 Tower ユークガライー InstallSheld ウォザードを示てしました

 InstallSheld ウィザードを示てしました

 InstallSheld ウィザードを示てしました

 InstallSheld ウィザードを示てしました

 InstallSheld ウィザードを示てしました

 InstallSheld ウィザードを示すしました

 InstallSheld ウィザードを示すしました

< 戻る(B) (インズ)

キャンセル

インストールが完了しました。





USB**ポートを使うには**

本商品のUSBポートとパソコンのUSBポートを接続して使うために、イージーウィ ザードを使って、USBドライバをインストールします。 操作を始める前に、本商品とパソコンが接続されていないことを確認してください。

1 [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] - [INSメイトV30 Tower ユーティリティ] - [INSメイトV30 Tower イージーウィザード]をクリッ クする。

「 <u>***</u> 」 プログラム(<u>P</u>)	1 6	INSメイトV30 Tower ユーティリティ	▶眇	INSメイトV30 Tower イージーウィザート
 *) お気に入り(A) 	•		<u>ا</u>	INSメイトV30 Tower ユーティリティ アンインストール
			Ð	INSメイトV30 Tower 設定ユーティリティ ヘルフ°
最近使ったファ	1µ(<u>D</u>) ▶			
月. 設定(S)	•			

イージーウィザードが起動します。(起動するまでに時間がかかることがあります。) 起動中は、右の画面が表示されます。 「ユーティリティのインストール」(~P38) に引き続いてイージーウィザードを起動し た場合は、手順2から開始します。

2 右の画面が表示されたら、[次へ>] をクリックする。



(次ページへ続きます)

・ワンポイント

イージーウィザードを利用できないときは

イージーウィザードを使わない方法で必要なソフトウェアをインストールしてください。(#P192)

570ア お願い

Windows® 95、Windows NT® 4.0ではUSBをサポートしていませんので、USBポートに本商品を 接続して使うことはできません。 イージーウィザードを起動する前に、他のアプリケーションをすべて終了させてください。 マウスカーソルを自動的に移動させるソフトなど、システムに常駐しているもの([スタートアップ]グ ループに登録してあるもの)も終了させてください。他のアプリケーションを起動したままイージーウィザー ドを実行すると、システムが応答しなくなる可能性があります。 ご利用のパソコンによっては、イージーウィザードが起動しなかったり、操作の途中で止まる場合があ ります。このようなときはP192を参照してUSBドライバのインストールを行ってください。 1

準通 備信

3 MacOS

4

リティの

利用

をする



USBポートを使うには

(前ページの続きです)

♀[次へ>]をクリックする。



4 [USBケーブルで接続]を選択し、 [次へ>]をクリックする。



ここで右の画面が表示されたときは、「ドラ イバをアンインストールする」をチェック して[次へ>]をクリックしたのち、画面 の説明に従い、[実行]または[再起動]を クリックします。 パソコンが再起動しますので、手順1からや

ハシコンが再起動しますので、手順「からや り直します。



💵 お知らせ

ご利用のパソコンによっては、本書の画面どおりに進まないことがあります。その場合は、画面の説明 に従って進めてください。

Windows[®] MeまたはWindows[®] 98 Second Editionにおいて、[64kbpsで通信(非同期/同期PPP 変換)]から[128kbpsで通信(マルチリンクPPP)]に変更する場合、または[128kbpsで通信(マル チリンクPPP)]から[64kbpsで通信(非同期/同期PPP変換)]に変更する場合は、「不要になった USBドライバを削除するには」(マP285)の手順に従って、それまでのUSBドライバを削除してから再 びインストールを行ってください。

準備をする

1

2 <u>Sirtos</u> "®

3 M a c O S

4 設定ユーティ

5 ご利用になる通信モード(≪P175) を選択し、[次へ>]をクリックする。

INSメイトV30 Tower の通信者

リSBドライバのインストーノ

[64kbpsで通信(非同期/同期PPP変換)]
 [128kbpsで通信(マルチリンクPPP)]
 のいずれかを選択します。

Windows[®] 98、Windows[®] 2000の 場合は、この画面が表示されませんので、 手順6へ進みます。

「[次へ>]をクリックする。

7 Windows®のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[実行]

< 戻る(P) 実行(S)

ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

INSメイトV30 Towerを、64kbps非同期/同期PPP変換で使用する 場合は「64kbpsで過剰(非同期/同期PPP変換)」を、128kbpsでル チリンクPPPで使用する場合は「128kbpsで通信(マルチリンクPPP)」

> で通信(非同則/同期PPP変換)ら で通信(マルチリンクPPP)(M)

> > < 戻る(P)

お使いのパンコンにINSメイトV30 Tower 用のUSBドライバ・COMオ トをインストール、ます。なな、USBドライバ・COMボードのインストール に回加け代ラインを入り回したインストールはないでくたみい。

4.10.2222

ドライバの指定 〈戻る(P) 法へ(M)〉

ビントを見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにビントが表示されます。

ド・小水見たい場前にマウフカー・川水香わると ここにド・小が表示されます。

USBFライバ・COMボートをインストールします。 CD-ROMからインストールする場合は、[かへいいうをクリックしてください。USBF バのアップテートをする場合は、[ドライバの第2]をクリックしてください。

USBR5-0/のインストール

関連ファイルの情報 ファイル名 USBHUB.SYS USBD.SYS (ND)

キャンセル

キャンセル

🗛 [実行] をクリックする。

をクリックする。





USB**ポートを使うには**

(前ページの続きです)



ケーブルの接続は、パソコンの取扱説明書に従って正しく接続してください。



RS-232Cポートを使うには

本商品のRS-232CポートとパソコンのRS-232Cポート(シリアルポート)を接 続して使うために、イージーウィザードを使って、モデム定義ファイルをインス トールします。

操作を始める前に、本商品とパソコンが接続されていないことを確認してください。

1 [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] - [INSメイトV30 Tower ユーティリティ] - [INSメイトV30 Tower イージーウィザード]をクリッ クする。



イージーウィザードが起動します。(起動するまでに時間がかかることがあります。) 起動中は、右の画面が表示されます。 「ユーティリティのインストール」(~P38) に引き続いてイージーウィザードを起動し た場合は、手順2から開始します。

2 右の画面が表示されたら、[次へ>] をクリックする。



(次ページへ続きます)

マンポイント

イージーウィザードを利用できないときは イージーウィザードを使わない方法で必要なソフトウェアをインストールしてください。(*<*P192)



イージーウィザードを起動する前に、他のアプリケーションをすべて終了させてください。 マウスカーソルを自動的に移動させるソフトなど、システムに常駐しているもの([スタートアップ]グ ループに登録してあるもの)も終了させてください。他のアプリケーションを起動したままイージーウィザー ドを実行すると、システムが応答しなくなる可能性があります。 1

準通 備信

を

する

3

M a

c O S

4

Ē



RS-232Cポートを使うには

(前ページの続きです)

🧣[次へ>]をクリックする。



4 [RS-232Cケーブルで接続]をク リックする。



5 本商品とパソコンをRS-232Cケーブルで接続し、[次へ>]をクリックする。







2 №±⊏±0≥%®

3 M a c OS

4 リティの利用

右の画面が表示されたときは、本商品とパ ソコンの接続を再度確認し[次へ>]をク リックします。



「[次へ>]をクリックする。



[実行]をクリックする。 自動的に必要なファイルがインストールされます。 手順8の画面になるまでマウスやキーボードにさわらないでください。



8 [設定終了]をクリックする。 引き続き、イージーウィザードが起動し、 「設定項目の選択と実行」画面が表示されます。(~P53)





Ο

RS-232Cポートを使うには

(前ページの続きです)

を取り出す。



CD-ROM

インストールが完了しました。



ワンポイント

イージーウィザードを利用できないときは イージーウィザードを使わない方法で必要なソフトウェアをインストールしてください。(●P192)



お願い

ケーブルの接続は、パソコンの取扱説明書に従って正しく接続してください。 RS-232Cケーブルを接続するときは、コネクタの方向に注意して挿入し、両端のネジを回して固定して ください。 RS-232Cポートが25ピンの場合、またはノートパソコンなどで特殊な形状のコネクタの場合は、変換 コネクタまたはケーブルをお客様でご用意ください。



必要なソフトウェアをインストール するには

本商品の設定を行うために、付属品のV30 Tower専用CD-ROMから必要なソフ トウェアをインストールします。インストールを行う前に、起動中のアプリケー ションをすべて終了してください。MacOS 8.6、9、9.1でUSBポートに接続し てお使いになる場合は、USBドライバも自動的にインストールされます。 ここでは、次の作業を行います。

1 INSネット64回線に接続する(●P28)

本商品とパソコンは指示があるまで接続しないでください。

2 必要なソフトウェアをインストールする

Mac OS 7.6/8.0/8.1/8.5/8.6/9/9.1をご利用の場合は、次の手順でインストールします。



マンポイント

イージーウィザードを利用できないときは

イージーウィザードを使わない方法で必要なソフトウェアをインストールしてください。(●P192)

570ア お願い

イージーウィザードを起動する前に、他のアプリケーションをすべて終了させてください。 マウスカーソルを自動的に移動させるソフトなど、システムに常駐しているもの([スタートアップ]グ ループに登録してあるもの)も終了させてください。他のアプリケーションを起動したままイージーウィザー ドを実行すると、システムが応答しなくなる可能性があります。 1

準通備信

を

す

. る

2 Windows ®

3 M

a c Ov

4

リティの

利ティ



必要なソフトウェアをインストールす るには

(前ページの続きです)

4[ユーティリティのインストール] をクリックする。







stop お願い

Mac OS 7.6、8.0、8.1、8.5ではUSBをサポートしていませんので、USBポートに本商品を接続し て使うことはできません。 ケーブルの接続は、パソコンの取扱説明書に従って正しく接続してください。 RS-232Cケーブルを接続するときは、コネクタの方向に注意して挿入し、両端のネジを回して固定して ください。 インストールを開始する際、パソコンに本商品を接続しないでください。 接続している場合は、パソコンを起動すると「USB装置"不明装置"を使用するのに必要なソフトウェ アが見つかりません。装置に付属のマニュアルを参照して、必要なソフトウェアをインストールしてく ださい。」と表示されます。この場合は、本商品のUSBコネクタを外してください。



画面表示はお使いのパソコンにより一部異なる場合があります。

6 インストールする場所を確認し、 [インストール]をクリックする。 イージーウィザード、設定ユーティリティ、 CCLファイル、USBドライバ(Mac OS 8.6、9、9.1のみ)が自動的にインストー ルされます。

7 [終了] をクリックし、本商品とパ ソコンをUSBケーブルまたはRS-232Cケーブルで接続する。

ここで、「INSメイトV30 Towerイージーウィザー ドを起動する」がチェックされていれば、引き続き イージーウィザードが起動します。(~P54)

USBポートに接続する場合



RS-232Cポートに接続する場合



RS-232Cポートで接続する場合はER信号制御の設定を「常時 ON」に設定してください。(*◆*P174、178) Macintoshをお使いの場合で、RS-232Cポートに接続する場合 は、変換コネクタまたはケーブルをお客様でご用意ください。

INSメイト V30 Tower ユーティリティ インストール

インストールするには"インストール"をクリックしてくださ アブリケーションをインストールするフォルジ:「INSメイト∀30 Tower」

参照

INSメイト V30 Towerの電源を入れが ソコンと付属品のケーブルで

▼INSメイト V30 Towerイジーウイデート を起動する

インストールは完了しました。

接続してください。

インストールする場所

1

dacintosh HD



引き続き、以下の手順に進みます。 ・・インターネットに接続する(別冊「インターネット接続ガイド」参照) ・設定ユーティリティの利用(≪P54)

🕗 ワンポイント

USBポートが動作しない場合は 設定スイッチ3がOFF(お買い求め時の設定)になっていることを確認してください。(マP25) **1** 準備 をする

2 Windows ®

3 ⊠ a

0 S

4

リティの利用

日

インストール

终7

終了



設定ユーティリティを起動 / 終了する には

イージーウィザードの画面から、本商品のいろいろな機能を簡単に設定するための設 定ユーティリティを起動することができます。設定ユーティリティを起動するときは、 本商品がパソコンに接続されていることを確認してください。 設定ユーティリティは、他のアプリケーションを終了してから起動してください。

Windows®の場合

1 [スタート]ボタンをクリックし、[プログラム] - [INSメイトV30 Tower ユーティリティ] - [INSメイトV30 Towerイージーウィザード]をクリッ クする。



小お待ちください。

INSx//EV/30 Tower 赤橡索中です。

- イージーウィザードが起動します。(起動するまでに時間がかかることがあります。) 起動中は、右の画面が表示されます。
- 2 右の画面が表示されたら、[次へ>] をクリックする。



クレンポイント

設定ユーティリティ起動中に着信があると

[COMポートxがオープンできません]または「ATコマンドエラー」と表示されるので、[OK]をクリックしま す。以降は「設定ユーティリティのメニュー画面が表示されない場合」(*マ*P55)の操作を行ってください。



本商品を接続しないでイージーウィザードを起動すると、「INSメイトV30 Towerの接続方法」画面 (*■*P42)が表示されます。この場合は、[キャンセル]をクリックしていったん終了し、本商品の接続 を確認して、もう一度イージーウィザードを起動してください。



設定ユーティリティを起動 / 終了する には

Mac OS**の場合**

設定ユーティ リティの利用



イージーウィザードを利用しないで設定ユーティリティを起動するには [INSメイトV30 Tower]フォルダの[V30 TOWER.EXE]をダブルクリックします。

設定ユーティリティ起動中に着信があると

「オープンエラー」または「ATコマンドエラー」と表示されるので、[OK]をクリックします。以降は「設定ユ ーティリティのメニュー画面が表示されない場合」(マワ55)の操作を行ってください。

設定ユーティリティのメニュー画面が表示されない場合

次のような場合は、「COMポートの検索に失敗しました。」(Mac OSでは[通信ポートの検索に失敗しました。]) というエラーメッセージが表示されます。



本商品の電源アダプタ、RS-232Cケーブル、USBケーブルが正しく接続されていない場合
 電源アダプタやRS-232Cケーブル、USBケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
 接続を確認したうえで、エラーメッセージの画面で[OK]をクリックすると、次の画面が表示されます。本商品が接続されているポートを選択して[OK]をクリックすると、設定ユーティリティのメニュー画面が表示されます。

または、下の画面で[キャンセル]をクリックして再度設定ユーティリティを起動します。

<u>黒</u> 通信ポート選択		×
通信ボートを変更 プログラムを終了	し、「OK」を選択して する場合は「キャンt	ください。 セルJを選択してください。
┌通信ポート――		
COM1	C COM4	C COM7
C COM2	C COM5	C COM8
С СОМЗ	C COM6	С СОМ9
	OK	キャンセル

(画面はWindows[®]の例です)

• USBドライバが正常にインストールされなかった場合

P285の手順にしたがって一度USBドライバをアンインストールしたあと、再度USBドライバのイン ストールを行ってください。 **1** 準備 をする

2 Windows ®

3 M a c

0 S