

## ひかりレッツフォン VP3000 コードレス子機 取扱説明書 改訂表

取扱説明書の内容を一部改訂することになりましたのでお知らせします。  
以下の内容に変更してお読みくださるよう、お願いします。

「電話の相手に待っていただく（保留）」のお知らせを追記しました。

| 場所 | ページ | 項目   |
|----|-----|--|
|    | 31  | お知らせ   |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後  |
|    | 省略  | ●手順②の操作後、ディスプレイの表示が消えている状態から電話に出る場合は、充電器から取り上げるか <b>通話</b> または <b>分断</b> を押した後、 <b>通話</b> または <b>分断</b> を押して電話に出てください。 |

「キャッチホンを利用する」の説明文を訂正しました。

| 場所 | ページ  | 項目  |
|----|--|---|
|    | 32   | 手順③   |
| 内容 | 改訂前  | 改訂後   |
|    | もとの相手からの呼び返し音が鳴ります。充電器から取り上げるか <b>通話</b> または <b>分断</b> を押すと話ができます。 | もとの相手からの呼び返し音が鳴ります。約30秒以内に充電器から取り上げるか <b>通話</b> または <b>分断</b> を押して受けてください。約30秒を過ぎても受けられなかった場合は、自動的に電話が切れます。 |

「外からかかってきた電話を他の内線電話機へ転送する」のお知らせを訂正しました。

| 場所 | ページ  | 項目   |
|----|--|--|
|    | 40   | お知らせ   |
| 内容 | 改訂前  | 改訂後  |
|    | ●「他の内線電話機に転送する」手順⑥の操作のあと、他の内線電話機に転送できなかったときは、呼び返し音が鳴ります。充電器から取り上げるか <b>通話</b> または <b>分断</b> を押して受けてください。 | ●「他の内線電話機に転送する」手順⑥の操作のあと、他の内線電話機に転送できなかったときは、呼び返し音が鳴ります。約30秒以内に充電器から取り上げるか <b>通話</b> または <b>分断</b> を押して受けてください。約30秒を過ぎても受けられなかった場合は、自動的に電話が切れます。 |

「新しい着信を知らせる（新着表示）」のお知らせを追記しました。

| 場所 | ページ | 項目   |
|----|-----|--|
|    | 58  | お知らせ   |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後  |
|    | 省略  | ●マイナンバー（59ページ「マイナンバーを利用する」）で本商品を「着信しない」に設定していても、親機や他の子機が電話に出られなかったことをお知らせするため新着表示されます。 |

「マイナンバーを利用する」のお知らせを追記しました。

| 場所 | ページ | 項目                                      |
|----|-----|---|
|    | 61  | お知らせ                                    |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後                                     |
|    | 省略  | ●手順⑧で本商品を「着信しない」に設定すると、本商品の着信履歴には残りません。 |

「緊急地震速報（予報）について」のお知らせを追記、訂正しました。

| 場所 | ページ | 項目                                       |
|----|-----|--|
|    | 62  | お知らせ<br>●次の場合は、緊急地震速報（予報）が報知されない場合があります。 |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後                                      |
|    | 省略  | ・電波状態が悪いとき                               |

| 場所 | ページ   | 項目  |
|----|---|---|
|    | 62  | お知らせ  |
| 内容 | 改訂前   | 改訂後   |
|    | ●緊急地震速報（予報）を受信したとき、子機に報知中の画面が表示される前に、子機で電話をかけようとするなど、操作をすると子機で報知が受けられない場合があります。 | ●緊急地震速報（予報）を受信したとき、子機に報知中の画面が表示される前に、子機で電話をかけようとするなど、操作をすると子機で報知が受けられない場合があります。 |

「簡易緊急通報について」のお知らせを追記、訂正しました。

|    |     |                                      |
|----|-----|--------------------------------------|
| 場所 | ページ | 項目                                   |
|    | 72  | お知らせ<br>●次の場合は、簡易緊急通報を受けられない場合があります。 |
| 内容 | 改訂前 | 改訂後                                  |
|    | 省略  | ・電波状態が悪いとき                           |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 場所 | ページ   | 項目   |
|    | 72  | お知らせ   |
| 内容 | 改訂前   | 改訂後  |
|    | ●ペンダントの緊急通報ボタンが押されて、子機にスピーカー通報画面が表示される前に子機で電話をかけようとすると、子機で通報を受けられない場合があります。 | ●ペンダントの緊急通報ボタンが押されて、子機にスピーカー通報画面が表示される前に子機で電話をかけようとするなど、操作をすると子機で通報を受けられない場合があります。 |

「NTT東日本 光サポートセンタ」の名称と受付時間を訂正しました。

|    |                                 |   |
|----|---------------------------------|---|
| 場所 | ページ                             | 項目  |
|    | 裏表紙                             | ■NTT東日本エリア                                |
| 内容 | 改訂前                             | 改訂後                                       |
|    | NTT東日本 光サポートセンタ<br>(9:00~21:00) | NTT東日本 ビジュアルサポートデスク (VSD)<br>(9:00~17:00) |